



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11129 /24.09.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364536 DIN 11.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 110 E Km: 0+000-10+050 NUSFALAU – PLOPIS"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea 1.

În suprastructura apar articolele DZ09B1, DZ14B1, articole de preparare binder, respectiv beton asfaltic. Solicitam inlocuirea acestor articole cu articole de procurare

Răspuns 1.

În locul articolelor de preparare pentru binder DZ09B1 și beton asfaltic DZ14B1 se pot utiliza articole de procurare .

Întrebarea 2.

În Amenajare amonte și aval km:6+955 apare articolul CZ109C1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare

Răspuns 2.

În Amenajare amonte și aval Km 6+955 articolul de preparare beton CZ109C1 se poate înlocui cu articol de procurare beton.

Întrebarea 3.

În Amenajări podete km:0+040 aval și amonte și km:6+546 aval apare articolul CZ109C1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 3.

În Amenajări podete km 0+040aval și amonte și km 6+546 aval , articolul de preparare beton CZ109C1 se poate înlocui cu articol de procurare beton.

Întrebarea 4.

În Podet tubular 600 km:2+110 apare articolul CZ109A1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 4.


În Podet tubular 600km 2+110 articolul de preparare beton CZ109A1 se poate înlocui cu articol de procurare beton .

Întrebarea 5.

În Podet tubular 800 km:5+892 apare articolul CZ109A1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 5.

În Podet tubular 800km 5+892 articolul de preparare beton CZ109A1 se poate înlocui cu articol de procurare beton .



Întrebarea 6.

In Podet tubular 1000 km:0+161 apare articolul CZ109C1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 6.

In Podet tubular 1000km 0+161 articolul de preparare beton CZ0109C1 se poate inlocui cu articol de procurare beton .

Întrebarea 7.

In Constructie gabioane L=36, H=5, Km 7+130-7+166 apare articolul CZ106A1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 7.

In Constructie gabioane L = 36 , H = 5, Km 7+130 – 7+166 articolul de preparare beton CZ0106A1 se poate inlocui cu articol de procurare beton .

Întrebarea 8.

In Constructie gabioane L=48, H=5, Km 8+110-8+158 apare articolul CZ106A1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 8.

In Constructie gabioane L = 48 , H = 5, Km 8+110 – 8+158 articolul de preparare beton CZ0106A1 se poate inlocui cu articol de procurare beton .

Întrebarea 9.

In Constructie gabioane L=56, H=1,5, Km 7+328-7+384 apare articolul CZ106A1, articol de preparare beton. Solicitam inlocuirea acestui articol cu articol de procurare.

Răspuns 9.

In Constructie gabioane L = 56 , H = 1.5, Km 7+328 – 7+384 articolul de preparare beton CZ0106A1 se poate inlocui cu articol de procurare beton

Întrebarea 10.

In Siguranta circulatiei, apar articolele DF30C%, DZ37A1, CZ0106A1, articole de confectionare indicatoare, stilpi, respectiv preparare beton. Solicitam inlocuirea acestor articole cu articole de procurare

Răspuns 10.

In Siguranta circulatiei articolele DF30C%, DZ37A1, CZ0106A1, articole de confectionare indicatoare, stalpi, respective preparare beton, se pot inlocui cu articole de procurare.

Întrebarea 11.

In devizele de Podete, apare articolul PF05A1-Hidroizolatii din bitum filerizat. Deoarece nu am gasit furnizor pentru acest material (nu se mai fabrica si nici nu se mai importa iar standardul dupa care se fabrica a fost anulat), va solicitam inlocuirea SUBIF cu materialul: emulsie de bitum cationica cu rupere rapida (EBCR60 sau EBCR65), conform standardelor in vigoare ai a normativului AND 605/2013, revizuit in 2014.

Răspuns 11.

In devizele de Podete, articolul PF05A1-hidroizolatii din bitum filerizat, se pot inlocui cu emulsie de bitum cationica cu rupere rapida EBCR60

