



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 7063 /18.05.2015

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 373443 DIN 05.05.2015 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: „MODERNIZARE ȘI REFUNȚIONALIZARE CLĂDIRE, STR. SALCĂMILOR NR.1, ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ”

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea 1.

În listele de cantități nu este prevăzut:

- demontare tamplarie
- desfacere invelitoare din tabla

Raspuns 1.

Se vor adauga urmatorul articol:

RPCO56A# Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	640.00 mp
RPCT26XA Desfacerea invelitorilor din tabla zn sau neagra 0,4-0,5 mm	810.00 mp

Întrebarea 2.

Daca se reface invelitoarea si fațada, ce se intampla cu: pazia, streășină, jghiaburile, burlanele? Daca pazia si streășină nu se iniocuiesc, nu trebuie cel puțin vopsite?.

Raspuns 2.

Se vor adauga urmatoarele articole:

RPCXI05A Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	200.00 ml
RPCI26C1[1] BURLAN RECTANGULAR 15X15	110.00 ml
RPCI26C1[2] JGHEAB RECTANGULAR 20X20	90.00 ml
RPCH08A# Streasina infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,inclus pazii,scand falt/gel pe 2 fete,fara console aparente	80.00 mp
RPCR29XB Ignifugarea lemnariei aparente cu O sol.ifnif. omologata pt.fol.la rece pe sup.protej.contra incendii	80.00 mp

Întrebarea 3.

Categoria de lucrări: LUCRĂRI REFACERE - CAP 11. ACOPERIȘ, INVELITOARE - ART. 2 - RPCH10A1 - Reparații astereala din scânduri de rasinoase - 810 mp din releveu nu reiese ca exista astereala si nici in situația propusa nu apare astereala. Nu am inteles ce se dorește la acest articol.

Raspuns 3.

Articolul RPCH 10A1 Reparatii astereala ... se va inlocui cu urmatorul articol:



CE18A1 Astereala la învelitori sau la doliile învelitorilor - scinduri din rasinoase 2 cm grosime
810.00 mp

Întrebarea 4.

Categoria de lucrări: LUCRĂRI REFACERE - CAP 11. ACOPERIȘ, INVELITOARE -

ART. 3 - RPCH08B1 - Reparații elemente de șarpanta deteriorate - 720 mp

Din acest articol nu reiese cat lemn trebuie inlocuit.

Raspuns 4.

Articolul RPCH 08B1 Reparatii elemente de sarpanta deteriorate ... va avea cantitatea si unitatea de masura: 15 mc

**PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc**

