



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 12939 din 29.10.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 365991 DIN 15.10.2014 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1 H- HALMASD-CERISA-COSNICIU de SUS-COSNICIU de JOS, km 2+500-5+000, 10+000-11+300"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele :

Solicitare nr.1:

In cadrul devizului Podet D600 - Obiect: KIn 2+500-5+000, nu exista articol de transport pentru balastul aferent articolelor 8 TSD16Bl - 16.9 mc, 17 PE02DI - 18 mc si 21 DA06A1 - 21.6 mc. Va rugam sa clarificati acest aspect

Răspuns nr.1:

In cadrul devizului Podet D600-Obiect: km 2+500-5+000 se introduce Art .24 TRA01A... cu 119 (t);

Solicitare nr.2:

In cadrul devizului Podet D800 - Obiect: Km 2+500-5+000, cantitatea de la art 3 TRA01 AXXP - 98.3 to nu este corecta, deoarece conform art 1 si 2 se transporta 27.3 mc+ 273 mc (2.73 smc) = 300.3 mc * 1.8 = 540.54 tone. Nu este cuprins transportul aferent art 18 PE02D 1 (cantitatea nu este cuprinsa in cadrul transportului de la art 23). Va rugam sa clarificati aceste aspecte.

Răspuns nr.2:

In cadrul devizului Podet D800-Obiect: km 2+500-5+000 Art. 2 cantitatea corecta este 0,273 (100mc); la Art.23 cantitatea corecta este 61 (t)

Solicitare nr.3:

In cadrul devizului Podet D 1 000 - Obiect: Km 2+500-5+000, cantitatea de la art 3 TRA01AXXP' - 70.2 to nu este corecta, deoarece conform art 1 S1 2 se transporta 19.5 mc + 1950 mc (19.5 smc) = 1969.5 mc * 1.8 = 3545 .. 1 tone. Va rugam sa clarificati acest aspect.

Răspuns nr.3:

In cadrul devizului Podet D1000-Obiect: km 2+500-5+000 Art. 2 cantitatea corecta este 0,195 (100mc);



Solicitare nr.4:

In cadrul devizului Siguranta circulaticei - Obiect: Km 2+500-5+000, nu exista articol de transport pentru betonul aferent art 6 CZO 1 06A I • 28.1 mc * 2.4 == 67.44 tone. Va rugam sa clarificati acest aspect.

Răspuns nr.4:

In cadrul devizului Siguranta circulatiei-Obiect: km 2+500-5+000 se introduce Art.9 TRA06A... cu cantitatea de 67 (t);

Solicitare nr.5:

In cadrul devizului Podet D600 ~ Obiect: Km 10+000-11+300, nu exista articol de transport pentru balastul aferent articolelor 8 TSD16Bl - t 1.3 mc, 17 PE02Dl - 12 mc si 21 DA06A1 • 14.4 mc. Va rugam sa clarificati acest aspect

Răspuns nr.5:

In cadrul devizului Podet D600-Obiect: km 10+000-11+300 se introduce Art.24 TRA01A... cu cantitatea de 79 (t);

Solicitare nr.6:

In cadrul devizului Rigola betonata - Obiect: Km 10+000-11 + 300, este gresita cantitatea de la art I TSC02A t - 471.8 smc; corect este 4.718 smc. Va rugam sa clarificati acest aspect.

Răspuns nr.6:

In cadrul devizului Rigola betonata-Obiect: km 10+000-11+300 Art. 1 TSC02A1 cantitatea corecta este 4,718 (100mc);

Solicitare nr.7:

In cadrul devizului Siguranta circulatiei - Obiect: Km 10+000-11+300, nu exista articol de transport pentru betonul aferent art 6 CZ0106A1 - 1 mc. Va rugam sa clarificati acest aspect.

Răspuns nr.7:

In cadrul devizului Siguranta circulatiei-Obiect: km 10+000-11+300 transportul aferent Art.6 CZ0106A1 este inclus in cadrul Art. 5 TRA02 A....

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

