



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.11005 din 02.08.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Executie lucrari:

LOT 1: "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI VITEAZU "
LOT 2: ,, "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km: 42+840-46+730 "

LOT 3 : " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km: 22+173 - 24+450 "

LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUC-GIRBOU km: 0+000- 0+440 ,,

LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 CRASNA – PECEIU –BANISOR –BAN -SIG "

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Referitor la anunt de participare simplificat nr. 389727/26.07.2016 pentru atribuirea contractului de achiziție publică **Lot 1: Covor bituminos pe drum de acces la monument Mihai Viteazu** COD CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

Întrebare 1:

Devizul — **Refacere fundatii**

- **Art.1) TSC03H1** Saptatura mecanica avand in vederea ca in reteta articolului Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40—0,70mc este asimilat cu Buldoexcavator (antemasuratoare). va rugam sa ne comunicati consumul Buldoexcavatorului.

- **Art. 2) DGOSA1** (Asmiliat) — Frezare va rugam sa ne comunicati reteta articolului, acesta fiind asimilat.

Răspuns 1

- La devizul –Refacere fundatii- Articolul nr.1 TSC03H1-Saptatura mecanica se vor folosi consumurile specificate in cadrul articolului, din Indicator de Norme de Deviz.

-La articolul 2 DG05A1 (Asimilat)-Frezare..., reteta articolului este:

- 20000034- Freza – ore - 0.06 ore/mp

Întrebare 2:

Devizul — **Plombarea gropilor**

- **Art. 1) DGOSA1** (Asmiliat) — F rezare va rugam sa ne comunicati reteta articolului. acesta fiind asimilat.

- **Art. 4) DI02D1** Repararea suprafete degradate va rugam sa acceptati inlocuirea materialelor din reteta articolului, bitum si white spirit, **cu emulsie bituminoasa** si sa ne comunicati consumul emulsiei pe mp.



Răspuns 2 :

- La articolul 1. DG05A1 (Asimilat)-Frezare..., reteta articolului este:
 - 2000034- Freza – ore - 0.06 ore/mp
- La articolul 4.DI02D1 –Repararea suprafetelor degradate-se accepta inlocuirea materialelor din reteta articolului cu emulsie bituminoasa .

Întrebare 3:

Avand in vedere ca majoritatea de ofertantilor isi procura materialele, va rugam sa ne acceptati inlocuirea articolelor DZ10B1 Preparare binder (BADPCZS). respectiv DZ14Bi Preparare beton asfaltic fin. cu articole de Procurare BADPCZS si BA16.

Răspuns 3 :

-Articolele DZ10B1 articol de preparare binder (BADPC25), respective DZ14B1 Preparare beton asfaltic, se pot inlocui cu articole de procurare BADPC25 si BA16.

Întrebare 4:

Devizul — Reparatii curente Pod Mihai Viteazu

- **Art. 3) IFI03D1** (Asimiliat) — Completare lise pentru parapet metalic.... va rugam sa ne comunicati reteta articolului, acesta fiind asimilat.

Răspuns 4 :

- La devizul –Reparatii curente Pod Mihai Viteazu- Articolul nr.3 IFI03D1 (asimilat)-Completare lise pentru parapet - reteta articolului este:

- 2000224 Otel beton profil neted OB37-1 K stas 438 D=20 mm - kg
- 3803207 Sarma moale obisnuita D=2 mm, OL 32, s 889 - kg
- 11121 Fierar beton categoria a II a - ora
- 11131 Fierar beton categoria a III a - ora
- 11111 Fierar beton categoria I - ora

**PRESEDINTE,
Tiberiu Marc**

